Hab mir gedacht ich setzt das was im Forum geschrieben wurde mal in nen PDF um.Die Stelle an der die Feuchtigkeit eintritt, ist die Einstellschraube der seitlichen Scheinwerfer Justierung.

Der Dreck sammelt sich schön und das zeig gut wie die Feuchtigkeit rein kommt.

Das Problem ist der Dichtring in der Verstellung der ist zu klein deshalb kommt die Feuchtigkeit rein.

Das kann man mit Universaldichtringen Lösen. Einfach Passende Größe probieren.

Alten einfach runter und nenn etwas breiteren drauf. Man kann man das ganze dann noch weiter Abdichten indem ich die Abdeckkappe der Verstellung mit Scheibenkleber (Heißkleber)rundum zu klebt, und den oberen offenen Teil der Verstellung (wo man das Zahnrad der Verstellung sieht) einfach mit Handelsüblichem Fett abgedichtet und dann eine Unterlegscheibe (Aussendurchmesser etwa 20 mm) drüber macht.